

Alerta de seguridad cibernética	9VSA20-00264-01
Clase de alerta	Vulnerabilidad
Tipo de incidente	Sistema y/o Software Abierto
Nivel de riesgo	Alto
TLP	Blanco
Fecha de lanzamiento original	09 de julio de 2020
Última revisión	09 de julio de 2020

NOTIFICACIÓN

La información consignada en el presente informe es producto del análisis de múltiples fuentes, de terceras partes, del propio fabricante e investigación propia del equipo CSIRT. La información contenida en los informes o comunicados está afectada a actualizaciones.

Resumen

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT, comparte la información obtenida de Huawei respecto a múltiples vulnerabilidades que afectan a sus productos. El presente informe incluye las respectivas medidas de mitigación.

Vulnerabilidades

CVE-2020-1838
CVE-2020-9263
CVE-2020-9262
CVE-2020-9261
CVE-2020-1839
CVE-2020-12695
CVE-2020-9100

CVE-2020-1838

Debido a que el dispositivo no valida suficientemente ciertas credenciales del rostro del usuario, un atacante con acceso local al dispositivo podría utilizar una credencial del usuario especialmente diseñada para evadir la autenticación.

Productos Afectados

Huawei Mate 30 Pro versiones anteriores a la 10.1.0.150(C00E136R5P3).

Mitigaciones

Actualizar a la versión 10.1.0.150(C00E136R5P3).

Enlaces

<https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20200701-03-smartphone-en>
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-1838>

CVE-2020-9263

Existe una condición en la que el sistema podría referenciar memoria después de ser liberada, por lo que un atacante podría engañar a un usuario para instalar y ejecutar con privilegios especiales una aplicación especialmente diseñada, causar el error en memoria y lograr la ejecución de código en el sistema afectado.

Productos Afectados

Huawei Mate 30 versiones anteriores a la 10.1.0.150(C00E136R5P3).

Mitigaciones

Actualizar a la versión 10.1.0.150(C00E136R5P3).

Enlaces

<https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20200701-04-smartphone-en>
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-9263>

CVE-2020-9262

Existe una condición en la que el sistema podría referenciar memoria después de ser liberada, por lo que un atacante podría engañar a un usuario para instalar y ejecutar con privilegios comunes una aplicación especialmente diseñada, causar el error en memoria y lograr la ejecución de código en el sistema afectado.

Productos Afectados

Huawei Mate 30 versiones anteriores a la 10.1.0.150(C00E136R5P3).

Mitigaciones

Actualizar a la versión 10.1.0.150(C00E136R5P3).

Enlaces

<https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20200701-05-smartphone-en>

<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-9262>

CVE-2020-9261

Debido a que el sistema no chequea y transforma correctamente el tipo de cierta variable, un atacante podría engañar a un usuario para instalar y ejecutar una aplicación especialmente diseñada y así lograr la ejecución de código en el sistema afectado.

Productos Afectados

Huawei Mate 30 versiones anteriores a la 10.1.0.150(C00E136R5P3).

Mitigaciones

Actualizar a la versión 10.1.0.150(C00E136R5P3).

Enlaces

<https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20200701-06-smartphone-en>

<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-9261>

CVE-2020-1839

Existe un lapso en el que ciertos punteros miembros pueden ser modificados por otro proceso que está operando concurrentemente. Un atacante podría engañar a un usuario para que ejecute una aplicación especialmente diseñada con privilegios especiales, explotar la vulnerabilidad de condición de carrera logrando ejecución de código.

Productos Afectados

Huawei Mate 30 versiones anteriores a la 10.1.0.150(C00E136R5P3).

Mitigaciones

Actualizar a la versión 10.1.0.150(C00E136R5P3).

Enlaces

<https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20200701-07-smartphone-en>

<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-1839>

CVE-2020-12695

Existe una vulnerabilidad en el protocolo UPnP que no prohíbe la aceptación de una petición de suscripción con una URL de entrega en un segmento de red diferente que el completamente calificado para la suscripción de eventos, llamado "CallStranger". La función UPnP de los productos Huawei solo está activa en el lado de la LAN, y no en el lado de la WAN.

Productos Afectados

Huawei Mate 30 versiones anteriores a la 10.0.5.1(H612SP5C233).

Mitigaciones

Actualizar a la versión 10.0.5.1(H612SP5C233).

Enlaces

<https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20200701-01-upnp-en>
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12695>

CVE-2020-9100

Debido a la carga inapropiada de archivos DLL en el sistema de HiSuite, un atacante podría explotar esta vulnerabilidad para cargar un archivo DLL de su preferencia, logrando la ejecución de código en el sistema afectado.

Productos Afectados

HiSuite versiones anteriores a la 10.1.0.500.

Mitigaciones

Actualizar a la versión 10.1.0.500.

Enlaces

<https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20200701-01-dllhijacking-en>
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-9100>