

Alerta de seguridad cibernética	9VSA21-00487-01
Clase de alerta	Vulnerabilidad
Tipo de incidente	Sistema y/o Software Abierto
Nivel de riesgo	Alto
TLP	Blanco
Fecha de lanzamiento original	02 de septiembre de 2021
Última revisión	02 de septiembre de 2021

## NOTIFICACIÓN

La información consignada en el presente informe es producto del análisis de múltiples fuentes, de terceras partes, del propio fabricante e investigación propia del equipo CSIRT. La información contenida en los informes o comunicados está afectada a actualizaciones.

## Resumen

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno de Chile, CSIRT de Gobierno, comparte información sobre vulnerabilidades en productos de Cisco, incluyendo algunas de alto riesgo.

Este informe incluye las medidas de mitigación, consistentes en instalar la última actualización de los productos afectados.

## Vulnerabilidades

CVE-2019-1727	CVE-2021-1582	CVE-2021-22156
CVE-2021-1518	CVE-2021-1587	CVE-2021-34732
CVE-2021-1578	CVE-2021-1588	CVE-2021-34733
CVE-2021-1579	CVE-2021-1590	CVE-2021-34746
CVE-2021-1580	CVE-2021-1591	CVE-2021-34759
CVE-2021-1581	CVE-2021-1592	CVE-2021-34765

## Impactos

Nivel de riesgo crítico:

CVE-2021-34746: Vulnerabilidad de evasión de autenticación en Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software.

CVE-2021-22156: Vulnerabilidad de desbordamiento de enteros en software de BlackBerry: QNX SDP 6.5.OSP1 y anteriores, QNX OS for Medical 1.1 y anteriores y QNX OS for Safety 1.0.1 y anteriores.

Nivel de riesgo alto:

CVE-2021-1578: Vulnerabilidad de Escalamiento de privilegios en Cisco Application Policy Infrastructure Controlle.

CVE-2021-1579: Vulnerabilidad de Escalamiento de privilegios en Cisco Application Policy Infrastructure Controller App.

CVE-2021-1587: Vulnerabilidad de Denegación de servicio en la función OAM de VXLAN en Cisco NX-OS.

CVE-2021-1588: Vulnerabilidad de Denegación de servicio en la función OAM de MPLS en Cisco NX-OS.

### Productos Afectados

Cisco Nexus 9500 Series.

Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnects si están corriendo una version vulnerable del Cisco UCS Manager software.

Nexus 3000 Series Switches, Nexus 7000 Series Switches, Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode, si corren una version vulnerable de Cisco NX-OS y tienen la función MPLS OAM activada.

Nexus 3000 Series Switches y Nexus 9000 Series Switches si corren una version vulnerable de Cisco NX-OS y tienen la función NGOAM activada.

QNX SDP 6.5.0SP1 y anteriores, QNX OS for Medical 1.1 y anteriores y QNX OS for Safety 1.0.1 y anteriores

Cisco Nexus Insights.

Cisco Identity Services Engine (ISE)

Cisco Prime Collaboration Provisioning

Cisco Prime Infrastructure

Cisco Evolved Programmable Network Manager

Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software (NFVIS)

Cisco Firepower Device Manager (FDM)

Cisco NX-OS Software

Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC)

Cisco Cloud APIC

### Mitigación

Instalar las respectivas actualizaciones entregadas por el proveedor.

### Enlaces

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nexus-acl-vrvQYPVe>

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-login-blockfor-RwjGVEcu>

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucs-ssh-dos-MgvmyrQy>

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-capic-chvul-CKfGYBh8>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-capic-pesc-pkmGK4J>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-mpls-oam-dos-sGO9x5GM>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-ngoam-dos-LTDb9Hv>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-insight-infodis-2By2ZpBB>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-xss-4HnZFewr>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-prime-collab-xss-fQMDE5GO>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-prime-info-disc-nTU9FJ2>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nfvis-g2DMVVh>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fdm-rce-Rx6vVurq>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-pyth-escal>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-capic-mdvul-HBsJBuvW>  
<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-capic-scss-bFT75YrM>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-1727>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1518>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1578>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1579>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1580>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1581>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1582>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1587>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1588>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1590>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1591>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-1592>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22156>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-34732>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-34733>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-34746>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-34759>  
<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-34765>