

Alerta de Seguridad Informática (9VSA-00018-001)

Nivel de Riesgo: Alto

Tipo: Vulnerabilidad

Fecha de lanzamiento original: 11 de Julio de 2019 | Última revisión 11 de Julio de 2019

Notificación

La información consignada en el presente informe es producto del análisis de múltiples fuentes, de terceras partes, del propio fabricante e investigación propia del equipo CSIRT. La información contenida en los informes o comunicados está afecta a actualizaciones.

Resumen

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT, comparte el siguiente informe referente a una vulnerabilidad en los productos Cisco Adaptive Security Appliance Software (ASA) y Firepower Threat Defense (FTD), elaborado a partir de la información publicada por el proveedor.

Vulnerabilidad

CVE-2019-1873

Impacto

Una vulnerabilidad en el controlador criptográfico para el software Cisco Adaptive Security Appliance Software (ASA) y Firepower Threat Defense (FTD) podría permitir que un atacante remoto no autenticado provoque que el dispositivo se reinicie inesperadamente.

Productos afectados

ASA 5506-X
ASA 5506-X with FirePOWER Services
ASA 5506H-X
ASA 5506H-X with FirePOWER Services
ASA 5506W-X
ASA 5506W-X with FirePOWER Services
ASA 5508-X
ASA 5508-X with FirePOWER Services
ASA 5516-X
ASA 5516-X with FirePOWER Services




Mitigación

Cisco ha liberado una actualización para poder mitigar esta vulnerabilidad

Enlaces

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190710-asa-ftd-dos>

Contactos

 <https://www.csirt.gob.cl>
 + (562) 24863850
 @CSIRTGOB
 <https://www.linkedin.com/company/csirt-gob>